ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие рецензента	7
От авторов	
Предисловие	
Литература к предисловию	17
ГЛАВА І. ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ КРИСТАЛЛОВ	21
Оценка конфигурационной поверхностной энергии металлов	22
К расчету числа разорванных атомных связей	
Относительная поверхностная энергия металлов ГЦК и ОЦК структур, рассчитанная с использованием потенциальной функции Морзе	
Сопоставление результатов оценки поверхностной энергии металлов с экспериментальными данными и теоретическим расчетами других авторов	И
Поверхностная энергия идеальных ГПУ кристаллов	
Энергия узловых плоскостей семейства ($h0\bar{h}l$)	
Энергия узловых плоскостей семейства (hhil)	
Энергия узловых плоскостей семейства (hki0)	
Поверхностная энергия узловых плоскостей ($h0\bar{h}l$)	, 0
реальных ГПУ кристаллов	75
Численная оценка поверхностной энергии металлов с ГПУ	/ 0
структурами. Обсуждение результатов. Сравнение с	
экспериментом	81
Относительная поверхностная энергия сплавов	
Литература к главе I	
ГЛАВА II. АТОМНАЯ СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ	07
КРИСТАЛЛОВ	97
Свободная энергия межфазы системы кристалл-расплав.	
Шероховатость границы раздела	.98
Апостериорные вероятности и параметры корреляции	103
Результаты численного анализа. Сравнение их с	
экспериментальными данными	105
Постановка задачи для системы кристалл А - расплав АВ с	
ПК, ГЦК и ГПУ структурами	113
Конфигурационная энергия	
Тепловая энергия межфазы	

Свободная эпергия. Уравнения равновесия	Термодинамическая вероятность	119
Апостериорные вероятности. Параметры корреляции		
Пероховатость грани кристалла		
Пероховатость грани кристалла		
Питература к главе II		
ВНЕДРЕННЫХ АТОМОВ ПО ОБЪЕМНЫМ И ПОВЕРХНОСТНЫМ МЕЖДОУЗЛИЯМ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ		
ВНЕДРЕННЫХ АТОМОВ ПО ОБЪЕМНЫМ И ПОВЕРХНОСТНЫМ МЕЖДОУЗЛИЯМ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ	ГПАРА III ИИПЕТИИА ТЕРМИПЕСИИУ ПЕРЕРАСПРЕПЕП	rinaŭ
ПОВЕРХНОСТНЫМ МЕЖДОУЗЛИЯМ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ	, ,	ZUMIN
ЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ	, ,	
Энергии и концентрации атомов внедрения		127
Кинетические уравнения	ческой плепки	13/
Равновесное распределение внедренных атомов в металле		
Равновесное распределение внедренных атомов в упорядочивающемся сплаве	* *	
Исследование кинетики перераспределения внедренных атомов в металлических пленках		140
Исследование кинетики перераспределения внедренных атомов в металлических пленках	упорядочивающемся сплаве	141
атомов в металлических пленках		
сплава АВ. Время релаксации процесса		143
Сопоставление расчетных формул с экспериментальными данными	Кинетика перераспределения атомов внедрения в пленках	<u>-</u>
данными	сплава АВ. Время релаксации процесса	147
Литература к главе III		
ГЛАВА IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АТОМОВ ВНЕДРЕНИЯ В КРИСТАЛЛЕ СО СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	данными	151
Равновесное распределение атомов внедрения в кристалле с поверхностью грани (001)		
Равновесное распределение атомов внедрения в кристалле с поверхностью грани (001)	ГЛАВА IV. РАСПРЕЛЕЛЕНИЕ АТОМОВ ВНЕДРЕНИЯ В	
поверхностью грани (001)		159
поверхностью грани (001)	Равиорасное расправание этомор внепрания в кристания	2.0
Влияние толщины кристалла на распределение атомов внедрения. Эффект поверхностной сегрегации		
внедрения. Эффект поверхностной сегрегации		100
Атомы внедрения в кристалле с поверхностью грани (011). Время релаксации		162
Время релаксации		
Атомы внедрения в кристалле с поверхностью грани (111)168 Литература к главе IV		
Литература к главе IV		
	Литература к главе IV	1/1
ГЛАВА V. ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТНОЕ И	ГЛАВА V. ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТНОЕ И	
ОБЪЕМНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АТОМОВ ВНЕДРЕНИЯ173	ОБЪЕМНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АТОМОВ ВНЕДРЕНИЯ	173
Объемный эффект, обусловленный давлением173	Объемный эффект, обусловленный давлением	173

Распределение внедренных атомов при больших числах заполнения	176
Учет объемных эффектов, обусловленных внедрением и	
давлением	180
ГЛАВА VI. АДСОРБЦИЯ АТОМОВ ВНЕДРЕНИЯ НА ГРАНИ Г	
КРИСТАЛЛА	183
Свободная энергия поверхности кристалла. Уравнения	
равновесия. Растворимость адсорбированной примеси	184
Расчет изотерм и изобар	188
Расчет изостер	194
Заключение	198
Литература к главе VI	199
ГЛАВА VII. ПОВЕРХНОСТНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ В АТОМНО-	
УПОРЯДОЧИВАЮЩИХСЯ МАГНИТНЫХ СПЛАВАХ	201
Модель кристалла	202
Параметры атомного порядка и спонтанной намагниченности.	
Свободная энергия сплава	205
Уравнения равновесия	209
Исследование уравнений равновесия	210
Температуры фазовых превращений	212
Частные случаи системы уравнений равновесия	
Сплав немагнитного металла В с малой примесью	
переходного элемента А	217
Взаимосвязь поверхностной сегрегации и магнетизма	
сплава A-B при c _A <<1 и x ₁ =0	219
Взаимосвязь поверхностной сегрегации и атомного	
упорядочения сплава A-B при $c_A <<1$ и y=0	220
Фазовые диаграммы поверхностных превращений	
Заключение	
Литература к главе VII	
ГЛАВА VIII. АТОМНЫЙ И МАГНИТНЫЙ ПОРЯДКИ НА	
ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА	231
Свободная энергия. Температура Курнакова, Кюри и Нееля	
сверхструктуры АВ	234
Ферромагнетизм в структуре АВ	

Структура AB_2	242
Структура АВ ₃	
Литература к главе VIII	
ГЛАВА ІХ. ПОВЕРХНОСТНАЯ САМОДИФФУЗИЯ АТОМОВ В	3
УПОРЯДОЧИВАЮЩИХСЯ МАГНИТНЫХ СПЛАВАХ	251
Свободная энергия	253
Уравнения равновесия	
Равновесные числа вакансий	
Самодиффузия в поверхностном слое ферромагнитных сплавов.	
Численный расчет диаграммы состояния, сегрегации и	
поверхностной самодиффузии атомнонеупорядоченного	
ферромагнитного сплава	269
Литература к главе IX	276